



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL INMUEBLE: ANTIGUO TEMPLO DE SAN DIEGO DE ALCALÁ ACTUAL LABORATORIO ARTE ALAMEDA, AL CIERRE DE 2026



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH



Antiguo Templo de San Diego de Alcalá actual Laboratorio Arte Alameda.

De acuerdo con la memoria descriptiva y el catálogo de conceptos, los trabajos de rehabilitación estructural, restauración y conservación del Antiguo Templo de San Diego de Alcalá actual Laboratorio Arte Alameda se llevarán acabo en exterior e interior.

Para facilitar la entrega de información de forma clara y oportuna, las áreas de intervención se organizan de la siguiente manera:

- 1. Bóveda de Nave principal***
- 2. Cúpula de Nave principal.***
- 3. Bóveda de Capilla de Dolores.***
- 4. Muro norte capilla de Dolores***



1. Bòbeda de Nave Principal




Figura 1. Estado Inicial de extradós de bóveda de Nave Principal.



Figura 2. Durante los trabajos en extradós de bóveda de Nave Principal.



Figura 3. Estado Final en extradós de bóveda de Nave Principal.

1. Bóveda de Nave Principal



Figura 4. Estado Inicial de intradós de bóvedas de Nave Principal.



Figura 5. Durante los trabajos en intradós de bóvedas de Nave Principal.



Figura 6. Estado Final en intradós de bóvedas de Nave Principal.

Figura 9. Intradós de bóveda de Nave Principal.



2. Cúpula de Nave Principal



Figura 7. Estado Inicial de extradós de Cúpula Principal.



Figura 8. Durante los trabajos en extradós de Cúpula Principal.



Figura 9. Después de los trabajos en extradós de Cúpula Principal.

2. Cúpula de Nave Principal



Figura 10. Estado Inicial de intradós de Cúpula Principal.



Figura 11. Durante los trabajos en intradós de Cúpula Principal.



Figura 12. Después de los trabajos en intradós Cúpula Principal.



3. Bóveda de Capilla de Dolores



Figura 13. Estado Inicial de Intradós de bóveda de Capilla de Dolores.



Figura 14. Durante los trabajos del Intradós de bóveda de Capilla de Dolores..



Figura 15. Después de los trabajos en Intradós de bóveda de Capilla de Dolores.



Figura 16. Estado inicial en cubiertas.



Figura 17. Durante los trabajos en cubiertas.



Figura 18. Estado Final en cubiertas.